

EÜ vastavusdeklaratsioon

EU Declaration of Conformity



Dokumendi number
Document number BSS_et_7204324_HG_61-LF_14_07_2023

Tootja aadress
Address of the manufacture OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Artikkel
Product HG 61-LF - Tuletõkke õõnesseinatoos HG 61-LF, tuulekindel
HG 61-LF - HG 61-LF fire protection cavity wall socket, air-tight

Artiklinumber
Item-number 7204324

Deklaratsiooni ese, mida kirjeldati eespool, vastab Euroopa Liidu kehtivatele harmoniseerimisnõuetele:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Vastavust nendele direktiividele tõendatakse vastava direktiivi all nimetatud normide järgimisega
The agreement of this guidelines is proven by compliance with the following standards

Direktiiv: 2014/35 / EL ja selle täiendused
Directive: 2014/35/EU (LVD) and additions
Publication reference: EU Official Journal EU L96/357-374 (29.03.2014)
Publication reference: EU Official Journal EU L96/357-374 (29.03.2014)
Harmoneeritud Euroopa standardid
Harmonised European Standards
EN 60670 - 1 (01.2014)
EN 60670 - 22 (07.2007)

Lisateavet (nt dokumendid, testraportid, piirangud jne) vastavusdeklaratsiooni kohta:
Additional Information (for example documents, test reports, restrictions, etc.) of the conformity assessment:

Regulation: (EU) 305/2011 Construction Products Regulation (CPR); ETA-23/0423; 05-DoP-017

Koht, kuupäev
Location, Date Menden, 14.07.2023

Allkiri
Signature M. Gerstberger, Director of Marketing

See deklaratsioon tõendab vastavust nimetatud direktiividega, kuid ei taga kindlaid omadusi. Järgida tuleb kaasa-
solevas tootedokumentatsioonis olevaid juhiseid. Selle vastavusdeklaratsiooni väljaandmise eest vastutab tootja ai-
nuisikuliselt.

*This declaration certifies compliance with the above mentioned directives but does not guarantee any properties.
The instructions in the documentation accompanying the product must be observed. This declaration of conformity
is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*